

## Отзыв подвесных светильников в связи с риском травм

Компания Swarovski отзываёт кристальные подвесные светильники Octa. Речь идёт об одинарных и тройных чёрных и белых светильниках около 15 см в высоту и 8 см в длину и ширину. Они снабжены электрическим шнуром длиной 150 см и абажуром. Номера моделей – A9950NR700122, A9950NR700123, A9950NR700128 и A9950NR700129 – указаны на ярлыке внутри абажура. Светильники Swarovski Octa продавались в ведущих шоурумах магазинов осветительных приборов с мая 2009 года по январь 2016 года.

Некоторые светильники Octa, возможно, были повреждены упаковкой при транспортировке. Кристаллы повреждённых светильников могут отделиться и упасть, что сопряжено с потенциальными травмами. Компания Swarovski поставлена в известность о случаях падения кристаллов. Сообщений о травмах не поступало.

Главный приоритет компании Swarovski – качество и безопасность изделий. Поэтому мы по собственной инициативе отзываем все соответствующие светильники Octa для проверки и заменяем экземпляры, повреждённые упаковкой во время транспортировки.

Просим потребителей связаться с компанией Swarovski International Distribution AG по тел. +423 399 56 56 с 8:30 до 17:00 по центральноевропейскому времени или написать по адресу [lighting.europe@swarovski.com](mailto:lighting.europe@swarovski.com), чтобы согласовать дату и время бесплатной проверки. До её проведения рекомендуем обходить участок под светильником. Если проверка покажет, что светильник был повреждён во время транспортировки, мы бесплатно предоставим на замену другой светильник Octa исключая балдахин. Если светильник Octa не повреждён, то ремонт не требуется.

### Фотографии

**Фото 1.** Одинарный подвесной светильник Swarovski



**Фото 2.** Тройной подвесной светильник Swarovski

